

## Lista wymagań wstępnych dla ubiegających się o certyfikację **personelu NDT**

w Jednostce Certyfikującej Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  
zgodnie z programem certyfikacji MS-0012908 (rewizja 13)

Poniższe wymagania są wymaganiami wstępnymi, czyli koniecznymi do spełnienia przed złożeniem wniosku o certyfikację do Jednostki i są warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Informacja o wszystkich wymaganiach certyfikacyjnych oraz szczegółowe zasady udzielania, utrzymania, ponawiania certyfikacji zostały opisane w programie certyfikacji MS-0012908 dostępnym na naszej stronie internetowej [www.tuv.pl](http://www.tuv.pl)  
(Firma - O nas - TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. - Załączniki do pobrania)

### **1 stopień kwalifikacji**

1. szkolenie w stopniu 1 wg EN ISO 9712 ukończone z wynikiem pozytywnym w uznanej jednostce szkoleniowej oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w MS-0012908
2. minimalny staż praktyczny wg tablicy 2 w MS-0012908
3. aktualne zaświadczenie zdolności widzenia zgodne z wymaganiami EN ISO 9712

### **2 stopień kwalifikacji**

1. szkolenie w stopniu 1 i 2 wg EN ISO 9712 ukończone z wynikiem pozytywnym w uznanej jednostce szkoleniowej oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w MS-0012908
2. minimalny staż praktyczny wg tablicy 2 w MS-0012908
3. aktualne zaświadczenie zdolności widzenia zgodne z wymaganiami EN ISO 9712

### **3 stopień kwalifikacji**

1. posiadanie aktualnej certyfikacji 2 stopnia w danej metodzie
2. szkolenie w stopniu 3 wg EN ISO 9712 ukończone z wynikiem pozytywnym w uznanej jednostce szkoleniowej oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w MS-0012908
3. minimalny staż praktyczny wg tablicy 2 w MS-0012908
4. aktualne zaświadczenie zdolności widzenia zgodne z wymaganiami EN ISO 9712